

四川省高速公路建设从业单位

2023年第3季度考核表

评价单位：四川天眉乐高速公路有限责任公司

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
1	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	C2总包部		中铁十七局集团有限公司	GLSG2-3-2 2.0 GLSG2-3-20 2.0	未对职工进行专项教育和培训，内业资料不全或不规范	96.00
2	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	C1总包部		四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-20 3.0 GLSG2-3-2 0.5	内业资料不全或不规范，未对职工进行专项教育和培训	96.50
3	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	TJ4	153600	四川交建眉州建设有限公司	GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-3-2 2.0	质量保证体系或质量保证措施不健全，未对职工进行专项教育和培训	95.00
4	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	TJ10	286000	中铁二十四局集团有限公司	GLSG2-2-9 1.0	有关人员未按要求持证上岗	99.00
5	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	C3总包部		中铁二十四局集团有限公司	GLSG2-2-9 1.0	有关人员未按要求持证上岗	99.00
6	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	TJ2	181000	成都交投建设有限公司	GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-3-20 2.0	特殊季节施工预防措施不健全，内业资料不全或不规范	96.00
7	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	TJ3	135000	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-2-9 1.0	有关人员未按要求持证上岗	99.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
8	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	TJ5	156000	四川交建天路建设工程有限公司	GLSG2-3-3 3.0 GLSG2-2-8 1.0	质量保证体系或质量保证措施不健全，主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	96.00
9	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	TJ6	130000	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-19 2.0 GLSG2-3-2 1.0	施工现场管理混乱，未对职工进行专项教育和培训	97.00
10	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	TJ7	152214	四川省交通建设集团有限责任公司	GLSG2-3-4 2.0 GLSG2-3-19 2.0	特殊季节施工预防措施不健全，施工现场管理混乱	96.00
11	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	TJ8	140000	中铁十七局集团有限公司	GLSG2-5-29 2.0 GLSG2-3-20 2.0	施工现场防护不到位，存在安全隐患，内业资料不全或不规范	96.00
12	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	施工	TJ9	140000	中铁十七局集团有限公司	GLSG2-3-20 2.0 GLSG2-3-2 2.0	内业资料不全或不规范，未对职工进行专项教育和培训	96.00
13	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	监理	JL5	2014.974	四川省亚通工程咨询有限公司	JJX002001 0.0	履约行为-不扣分	100.00
14	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	监理	JL4	2015.108	四川公路工程咨询监理有限公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98.00

序号	项目名称	标段类别	标段名称	合同金额(万元)	承包企业	失信行为代码/分数	描述	得分
15	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	监理	JL2	1720	四川正信工程监理咨询有限公司	JJX101018 2.0 JJX101022 1.0	未按合同约定办理调换手续而调换监理工程师的，未按合同约定配备试验检测、测量仪器设备的	97.00
16	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	监理	JL1	1720.394	山东格瑞特交通科技有限公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98.00
17	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	监理	JL3	1780.24	四川省公路院工程监理有限公司	JJX101016 2.0	派驻到工程建设项目上的监理工程师未进行岗位登记的	98.00
18	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	勘察设计	B	676.6796	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	GLSJ2-3-1 2.0	因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果	98.00
19	天府新区经眉山至乐山高速公路项目	勘察设计	A	12093.0703	四川省交通勘察设计研究院有限公司 联合体企业：苏交科集团股份有限公司	GLSJ2-3-1 1.0	因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果	99.00